Омбудсман України
Ombudsman of Ukraine

ЗВІТ

про результати відвідування державної установи «Дніпровська виправна колонія (№ 89)» 16-17.10.2025

м. Київ, 2025 р.

І. ВСТУП

У рамках виконання зобов'язань та виконання Україною функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, на підставі статей 13, 19[1] Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 16-17 жовтня 2025 року групою НПМ здійснено відвідування державної установи «Дніпровська виправна колонія (№ 89)» (далі – установа, ВК, виправна колонія) (фото 1 та 2).

Відвідування здійснювали члени групи НПМ:

Тищенко Руслан Станіславович, головний спеціаліст відділу інспектування об'єктів контролю в правоохоронних, судових органах та військових формувань Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (керівник групи НПМ);

Коноплястий Сергій Миколайович, заступник начальника відділу інспектування об'єктів контролю в правоохоронних, судових органах та військових формувань Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Сивоконь Анастасія Ігорівна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Власова Тетяна Вадимівна, представник громадської організації;

Курачицький Григорій Сергійович, представник громадської організації.

Загальна інформація

Установа є виправним закладом середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, засуджених до позбавлення волі на певний строк, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі.

Установа знаходиться за адресою: м. Дніпро, вулиця Данила Галицького, будинок 1.

Начальник установи – Бакуменко Микола Володимирович.

Штатна чисельність персоналу установи складається з 265,5 посад. Фактична чисельність – 240 осіб, з яких 52 (або 22 %) працівники жіночої статі. Станом на 16.10.2025 загальний некомплект в установі складає 9 %.

Планове наповнення установи – 993 особи.

Під час відвідування в установі утримувалося 529 осіб, з яких 26 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, та 7 ув'язнених.

На оперативно-профілактичному обліку в установі перебуває:

33 особи – схильних до самогубства;

15 осіб – схильних до членоушкодження;

12 осіб – схильних до вживання, доставки та розповсюдження наркотичних та одурманюючих речовин;

1 особа – схильна до нападу на працівників установи або захоплення заручників.

У ході відвідування представникам групи НПМ надано можливість безперешкодного доступу до всіх приміщень, будівель та споруд, розташованих на території ВК.

Групою НПМ проведено конфіденційні спілкування із 145 засудженими, які відбувають покарання у виправній колонії.

Серед позитивних здобутків слід відмітити проведення ремонтних робіт для підтримання у належному стані окремих приміщень установи, а саме:

окремих житлових та підсобних приміщень відділень соціально-психологічної служби (далі – відділення СПС) (фото 3);

їдальні установи (фото 4 та 5);

кімнати тривалих побачень сектору максимального рівня безпеки (фото 6 та 7);

приміщень дільниці карантину, діагностики і розподілу (далі – КДіР);

приміщень клубу (фото 8);

приміщень (кімнат) лазне-прального комплексу (далі – ЛПК) тощо.

Слід також відмітити, що установою налагоджено взаємодію з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, від якого в якості благодійної допомоги отримано електричну дезінфекційну камеру та генератори.

З метою збільшення виробничих потужностей установи та залучення засуджених до довічного позбавлення волі до праці у 2025 році додатково введено в експлуатацію одну робочу камеру, розраховану на три робочих місця, з виготовлення одноразових капців (фото 9 та 10).

Попередні зауваження

Попереднє відвідування установи групою НПМ здійснено 5 грудня 2019 року, за результатами якого представниками групи НПМ вказувалося на наявність порушень прав утримуваних осіб, зокрема:

на достатній життєвий рівень;

на працю та захист від експлуатації;

на інформацію;

та низку інших порушень прав людини.

Слід зазначити, що надані за результатами попереднього відвідування рекомендації у повному обсязі не виконано.

Окрім цього, у ході відвідування установи, представниками групи НПМ встановлено інші порушення вимог чинних нормативно-правових документів, невиконання яких призводить (чи призводитиме у подальшому) до порушень прав людини та недотримання міжнародних стандартів поводження із утримуваними особами.

ІІ. ФАКТИ, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ

Порушення права на захист від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання

1. У доповіді Європейського комітету Уряду України за наслідками проведеного візиту до України 4 - 13 серпня 2020 року [CPT/Inf (2020) 40] зазначено, що застосування відеозаписів за допомогою стаціонарних та портативних приладів є потенційною важливою гарантією проти жорстокого поводження, а також корисним заходом безпеки.

Використання системи відеоспостереження в установах Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється на підставі Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у слідчих ізоляторах, виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2025/5 (далі – Порядок використання технічних засобів нагляду і контролю).

У порушення вимог пункту 8 розділу 5 Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю, відеокамерами в установі не у повному обсязі обладнано:

місця несення служби персоналом установи;

територія та об’єкти житлової та виробничої зон установи;

вхід, коридори, сходові клітини, службові та підсобні приміщення адміністративного будинку, структурної дільниці та сектору установи;

прогулянкові дворики тощо.

Відсутність камер відеоспостереження на зазначених об’єктах значно ускладнює реалізацію безпекових заходів, які має гарантувати персонал установ виконання покарань, у разі застосування до засуджених фізичної сили або інших заходів примусу.

2. Під час відвідування ВК групою НПМ зафіксовано, що деякі засуджені до довічного позбавлення волі, утримуються у камерних приміщеннях по одному.

У ході конфіденційного опитування, окремі з цих засуджених повідомили групі НПМ, що в умовах одиночного тримання вони перебувають близько 1,5 року.

Європейський комітет із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – Європейський комітет) у 21 Загальній доповіді [CPT/Inf (2011) 28] зазначає, що одиночне ув’язнення може мати надзвичайно руйнівні наслідки для психологічного, соматичного та соціального здоров’я для утримуваних осіб. Окрім цього, таке тримання може створювати умови для навмисного жорстокого поводження з ув’язненими.

У Мінімальних стандартних правилах Організації Об’єднаних Націй щодо поводження з в’язнями (далі – Правила Нельсона Мандели) передбачено, що практика тривалого або безстрокового одиночного ув’язнення повинна бути заборонена, оскільки вона прирівнюється до катування чи іншого жорстокого,

нелюдського або такому, що принижує гідність, поводження чи покарання.

Відповідно до вимог правил № 43, 44, 45 Правил Нельсона Мандели, одиночне ув'язнення означає тримання в ізоляції протягом 22 годин чи більше доби без будь-якого контакту з іншими людьми. Тривале одиночне ув'язнення визначається як ізоляція, що триває понад 15 діб поспіль.

У той же час, застосування одиночного ув'язнення допускається лише у виняткових випадках, як крайній захід, на якомога коротший строк (повний текст Правил Нельсона Мандели за доступним посиланням: https://digitallibrary.un.org/record/816764?ln=en&utm_source=chatgpt.com&v=pdf).

3. У відповідності до вимог національного законодавства на зовнішніх дверях камерних приміщень для тримання засуджених до довічного позбавлення волі установи розміщені поіменні картки із зазначенням інформації про кримінальні правопорушення, скоєні особами, які знаходяться в цих камерних приміщеннях.

Європейський комітет у пункті 52 доповіді Уряду України за наслідками візиту до України [CPT/Inf (2020) 40] зазначає, що слід зупинити таку практику, оскільки вона служить лише для стигматизації та ускладнення стосунків між засудженими до довічного позбавлення волі та працівниками установи.

4. Наявні в установі спецзасоби (зокрема, захисні шоломи та бронежилети) належним чином не пронумеровані та у випадку застосування фізичної сили працівником, який використовує зазначені спецзасоби, ідентифікувати його буде неможливо.

У доповіді Уряду України за наслідками візиту 1-10 грудня 2012 року Європейського комітету до України [CPT/Inf (2013) 23] зазначено, що працівники загону спеціального призначення, які застосували надмірну фізичну силу до засуджених, були одягнені у спеціальне захисне спорядження (захисні шоломи, бронежилети) без ідентифікаційних номерів, через що неможливо було провести ефективне розслідування щодо встановлення особистостей винних осіб.

Представниками Європейського комітету рекомендовано використовувати чіткий ідентифікаційний номер на кожному одязі/шоломі працівників загону спеціального призначення (фото 11 та 12).

5. Під час відвідування камерних приміщень №№ 20 та 16, а також камерних приміщень дисциплінарного ізолятора (далі – ДІЗО) №№ 22, 25, 23 та 24 установи групою НПМ встановлено, що відстань між протилежними стінами цих приміщень складає від 1,2 м до 1,7 м.

Європейський комітет у своїй доповіді Уряду України за наслідками візиту до України [CPT/Inf (2020) 40] рекомендує розширити або вивести з експлуатації будь-які камери розміром менш ніж 6 м^2 (без урахування санітарних вузлів) і щоб відстань між протилежними стінами кожної камери складала не менш ніж два метри.

Довідково: замірювання відстані між протилежними стінами у камерних приміщеннях здійснювалося з використанням далекоміру «Bosch PLR 25».

Порушення права на інформацію

6. У відповідності до вимог пункту 3 розділу XX Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5 (далі – ПВР УВП), жилі приміщення, клуби, бібліотеки, кімнати для виховної роботи у відділеннях соціально-психологічної служби, ДІЗО, ПКТ, камери для засуджених до довічного позбавлення волі, палати лікарняних закладів радіофікуються.

Однак, під час відвідування установи групою НПМ встановлено, що зазначені вище приміщення належним чином не радіофіковані.

Зазначене також суперечить вимогам правила 24.10. Європейських пенітенціарних правил (далі – ЄПП), згідно з яким ув'язнені мусять мати можливість регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо або телебаченню.

Порушення права на працю засуджених та захист від експлуатації

7. Статтею 8 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України) передбачено, що засуджені мають право на оплачувану працю згідно із законодавством про працю. Дана норма стосується і тривалості робочого дня, який відповідно до вимог статті 50 Кодексу законів про працю України не може перевищувати 40 годин на тиждень.

У ході відвідування групою НПМ встановлено, що в установі окремі засуджені працюють більше 40 годин на тиждень, що є порушенням вимог статті 52 Кодексу законів про працю України, статті 119 КВК України та пункту 4.1 Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 № 396/5 (далі – Інструкція про працю).

Так, у ході опитування засуджених, здійсненого за відсутності третіх осіб та за умов, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування, які залучаються в установі для виконання робіт з господарського обслуговування, встановлено, що у деяких з них у 2025 році тривалість робочого тижня складала близько 48 годин. Доплата за понаднормову працю таким засудженим не нараховувалася.

Порушення права на достатній життєвий рівень

8. Під час вивчення стану обладнання ЛПК установи виявлено ряд порушень вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 849/5 (далі – Положення про організацію лазне-прального обслуговування).

Так, у лазні та пральні припливно-витяжна система вентиляції з механічним спонуканням, яка повинна включатися і працювати протягом усього робочого дня і забезпечувати кратність повітрообміну в приміщеннях, відсутня.

У лазні у порушення вимог пункту 2.13.2. розділу ІІ Положення про організацію лазне-прального обслуговування, враховуючи, що кількість місць для роздягання (одягання) засуджених більша 15-ти, відсутній туалет. Крім того, у приміщенні для роздягання (одягання) відсутній умивальник.

У ході спілкування з працівниками установи групою НПМ встановлено, що наявна у лазні перукарня не працює близько одного місяця.

Залишення поза увагою вирішення зазначених питань призводитиме до погіршення якості лазне-пральних послуг, які надаються засудженим, та порушуватиме право цих осіб на достатній життєвий рівень.

9. У порушення вимог правила 22.5. ЄПП та Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправної колонії максимального рівня безпеки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012№ 1118/5 (далі – Норми забезпечення), камерне приміщення № 20, приміщення для одягання лазні ЛПК, приміщення для сушіння та прасування білизни пральні, два житлових приміщення дільниці КДіР установи не забезпечені баками для питної води ємністю 15 л. з водорозбірним краном, кришкою, кухлем і тазом.

Відповідно до вимог правила 22.5. ЄПП, утримувані особи повинні завжди мати доступ до чистої питної води.

10. Обладнання сектору для тримання осіб, узятих під варту, установи не відповідає стандартам поводження з в’язнями та умовам їх тримання за функціональним призначенням та суперечить вимогам Норм забезпечення.

Під час вивчення стану обладнання сектору для тримання осіб, узятих під варту установи, групою НПМ встановлено, що для утримуваних осіб у секторі не обладнано приміщення кабінету лікаря для амбулаторного прийому хворих тощо.

Окрім цього, штатною структурою установи, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.06.2022 № 2493/5 (зі змінами), сектор для тримання осіб, узятих під варту, не забезпечений жодною штатною одиницею персоналу.

11. У порушення вимог пункту 4 розділу IV Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 № 1769/5 (далі – ПВР СІЗО) з боку адміністрації установи відсутній належний контроль за процесом забезпечення утримуваних осіб наборами продуктів харчування перед відправленням для участі в кримінальному провадженні за межами установи, а саме: «Журнал обліку продуктів харчування, що видаються ув’язненим і засудженим перед відправленням за межі сектору для тримання осіб, узятих під варту» в установі відсутній.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) (наприклад, справа «Корнейкова та Корнейков проти України» (заява № 56660/12, § 142 та 143), у разі подання скарг щодо незабезпечення

продуктами харчування, умови тримання можуть бути визнаними такими, що порушують статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та присуджено відповідні компенсації.

12. Сім прогулянкових двориків установи (зокрема, стіни та підлога) перебувають у неналежному (занедбаному) стані та потребують проведення ремонтних робіт (фото 13 та 14).

13. У ході відвідування представниками групи НПМ окремих камерних приміщень установи встановлено надмірну заґратованість вікон та неналежний рівень їх освітлення.

Так, під час відвідування групою НПМ встановлено, що у камерних приміщеннях ДІЗО № 22 рівень штучного освітлення становив лише 53,5 lux, № 25 – лише 27,4 lux, а у камерному приміщенні № 20 – 71,6 lux, при тому, що згідно додатку Ж «Нормативні показники освітлення приміщень житлових будівель», Державних будівельних норм України В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2018 № 264, освітленість робочих поверхонь спальних, житлових кімнат має складати 150 lux.

Довідково: замірювання загального освітлення у камерних приміщеннях здійснювалося з використанням люксметра «Benetech Digital Lux Meter GM 1010».

Порушення права на повагу до приватного життя

14. Адміністрацією установи здійснюється цілодобове відеоспостереження за особами, які утримуються у камерних приміщеннях, причому відеонагляд за чоловіками здійснюють працівники жіночої статі.

Європейський комітет у своїх доповідях постійно наголошує, що застосування цілодобового відеоспостереження у житлових або камерних приміщеннях суттєво порушує право на приватне життя і робить увесь режим ще більш тяжким.

У своїх рішеннях ЄСПЛ зазначає, що цілодобове відеоспостереження у камерних приміщеннях за ув'язненими та засудженими є порушенням вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (наприклад, справа «Van der Graaf against the Netherlands» (заява № 8704/03).

15. В камерних приміщеннях ДІЗО установи групою НПМ встановлено порушення вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у якій передбачено право на повагу до приватного життя.

Так, у зазначених приміщеннях відсутні двері у санвузлах, що не дозволяє утримуваним особам усамітнитися та є порушенням вимог правила 19.3 ЄПП.

16. У приміщенні для миття лазні дільниці ДІЗО групою НПМ встановлено порушення вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних

свобод, а також правила 19.3 ЄПП, в частині недотримання права утримуваних осіб на приватність.

Зокрема, у зазначеному приміщенні відсутні шторки, необхідні для усамітнення засуджених (фото 15).

Порушення права на життя

17. Під час відвідування установи групою НПМ виявлено, що укриття для захисту засуджених та ув'язнених в особливий період відсутнє, що є порушенням вимог частини 4 статті 32 Кодексу цивільного захисту України та пункту 1 розділу 2 Порядку створення та функціонування фонду захисних споруд цивільного захисту Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2024 № 601/5.

Таким чином, засуджені установи піддаються щоденному ризику для життя та здоров'я, залишаючись незахищеними, у камерних та житлових приміщеннях під час повітряної тривоги, обумовленої актами військової агресії проти України.

18. В установі порушуються вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (далі – Правила пожежної безпеки в Україні).

Відповідно до вимог пункту 2 розділу ІІІ Правил пожежної безпеки в Україні в установі дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівель повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують відповідну вогнезахисну ефективність. Не менше одного разу на рік комісією установи має здійснюватися перевірка стану вогнезахисного покриву (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву (просочення).

У ході спілкування з працівниками установи групою НПМ встановлено, що у порушення вимог Правил пожежної безпеки в Україні робота у цьому напрямку не проводилася протягом щонайменше останніх 3-х років. Крім того, відповідальна за утримання вогнезахисного покриву особа наказом керівника установи не призначена.

19. Окрім цього, всупереч вимог пункту 1.2 глави 1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні понад 90 % адміністративних будівель, гуртожитків для засуджених, інших відповідних будівель, приміщень та споруд установи не обладнані у повному обсязі системою автоматичної пожежної сигналізації.

20. У порушення вимог пункту 3.11 глави 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні пожежні щити в установі належним чином не укомплектовані (зокрема, відсутні в достатній кількості: вогнегасники, покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м, гаки, лопати, ломи, сокири тощо) (фото 16).

21. В установі в наявності є пожежно-рятувальний автомобіль.

В ході спілкування з працівниками установи та за результатами проведення контрольного запуску автомобільного двигуна, групою НПМ встановлено, що у порушення вимог пункту 3.4. глави 3 розділу V Правил пожежної безпеки в

Україні пожежно-рятувальний автомобіль перебуває в неробочому стані (фото 17).

Крім того, у порушення вимог пункту 3.3. глави 3 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні порядок утримання та експлуатації протипожежної техніки в установі належним чином не забезпечується. Так, під час відвідування установи групою НПМ встановлено, що спеціально призначене для утримання пересувної пожежно-рятувальної техніки приміщення (бокс) належним чином не обладнане (зокрема, не забезпечене телефонним зв'язком, а також перебуває у неналежному санітарно-гігієнічному стані та потребує проведення ремонтних робіт (фото 18 та 19).

Інші порушення

22. Також, під час відвідування установи групою НПМ виявлено трьох засуджених, які залучалися до роботи з господарського обслуговування, у яких, у порушення вимог пункту 1 розділу XVIII ПВР УВП та статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», відсутні медичні книжки.

23. У порушення вимог пункту 3.11. розділу III Положення про організацію лазне-прального обслуговування у місці (куточку) фельдшера медичної частини (фельдшерського пункту) ЛПК установи відповідна аптечка (сумка) для надання медичної допомоги засудженим у повному обсязі не укомплектована (відсутні: нашатирний спирт, спиртові розчини діамантового зеленого і йоду, борний вазелін, бинти, ножиці, пінцет, джгут кровоспинний, набір шин, засоби, що застосовуються при виникненні гострої серцево-судинної недостатності, протигрибкові препарати тощо), що не дозволить фельдшеру, у разі потреби, надати своєчасну та якісну медичну допомогу особам, які її потребують.

24. Разом з тим, 24.06.2025 будівлі гуртожитків та будівлі комунального призначення установи пошкоджено за результатами нанесення ракетного удару російською федерацією.

Станом на 16.10.2025 залишається відкритим питання щодо проведення ремонту пошкодженого даху будівлі гуртожитку № 2 для засуджених, яка перебуває в аварійному стані (фото 20 та 21). Необхідна сума коштів для відновлення пошкодженої будівлі складає близько 3,7 млн. грн. Власними силами установа не має можливості вжити заходів щодо проведення ремонтних робіт зазначеної будівлі. Наразі звернення керівництва установи до органів державної влади щодо отримання допомоги у вирішенні цього питання результатів не дали.

III. РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Міністерству юстиції України:

Розробити нормативно-правові акти щодо заборони використання поіменних карт із зазначенням інформації короткого опису кримінальних правопорушень у засуджених до довічного позбавлення волі.

2. Державній установі «Дніпровська виправна колонія (№ 89)»:

1. Проаналізувати виявлені порушення у діяльності установи та розробити відповідний план заходів щодо їх усунення та недопущення у подальшому.

2. Припинити практику застосування одиночного утримування для засуджених, які утримуються в камерних приміщеннях установи.

3. Нанести маркування на наявні в установі спецзасоби (захисні шоломи та бронежилети).

4. Вивести з експлуатації в установі камерні приміщення, відстань між протилежними стінами яких менше 2 м.

5. Вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених порушень у частині забезпечення засудженим можливості регулярно одержувати інформацію про суспільні події по радіо.

6. Забезпечити дотримання трудових прав працівників із числа засуджених.

7. Обладнання приміщень та діяльність ЛПК установи привести у відповідність до вимог Положення про організацію лазне-прального обслуговування.

8. Камерні приміщення, приміщення ЛПК та дільниці КДіР установи обладнати баками для питної води.

9. Обладнання приміщень сектору для тримання осіб, узятих під варту, установи привести у відповідність до вимог Норм забезпечення, ПВР СІЗО та міжнародних стандартів.

10. У семи прогулянкових двориках установи забезпечити проведення ремонту.

11. Обладнання та використання системи відеоспостереження в установі привести у відповідність до вимог Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю та з урахуванням вимог практики ЄСПЛ.

12. Привести у відповідність до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів стан реалізації права засуджених на приватність.

13. Забезпечити належний рівень природного і штучного освітлення у камерних приміщеннях установи.

14. Вжити дієвих заходів щодо обладнання у відповідності до вимог чинного законодавства укриття в установі.

14. Вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених порушень вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

15. Забезпечити проходження обов’язкового профілактичного медичного огляду засудженими, які залучаються до роботи на відповідних об’єктах установи.

16. Вжити дієвих заходів щодо невідкладного укомплектування аптечки (сумки) для надання медичної допомоги утримуваним особам в ЛПК установи.

17. Забезпечити невідкладне проведення ремонту даху будівлі гуртожитку № 2 установи з метою запобігання доведення її до руйнування та приведення умов утримання засуджених та ув’язнених до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів.

18. Під час щоденних інструктажів чергової зміни в установі увагу персоналу, який заступає на службу, звертати на необхідність гуманного ставлення до засуджених.

До звіту додаються: Фотознімки на 8-ми арк. в 1 прим.

Керівник групи НПМ,
головний спеціаліст відділу інспектування об'єктів контролю в правоохоронних, судових органах та військових формувань Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Руслан ТИЩЕНКО**



Фотознімки до звіту

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8




Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19




Фото 20



Фото 21

