Омбудсман України
Ombudsman of Ukraine

ЗВІТ

про результати відвідування
Сторожинецького районного суду Чернівецької області

12.03.2026

Чернівці, 2026

І. Вступ

Для виконання функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують, видів поводження та покарання, на підставі статей 13, 19[1], 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 12.03.2026 групою НПМ здійснено відвідування Сторожинецького районного суду Чернівецької області (далі – суд).

Відвідування здійснювали наступні представники групи НПМ:

Юрку Анастасія Георгіївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (керівник групи НПМ);

Шевчук Олександр Вікторович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Лупу Аріна Віталіївна, представник громадської організації (регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини).

Суд знаходиться за адресою: вулиця Гвардійська 9-А, місто Сторожинець, Чернівецький район, Чернівецька область, 59000.

Керівництво суду:

Посохов Іван Сергійович, тимчасово виконуючий обов’язки голови суду;

Дребот Ігор Георгійович, керівник апарату суду.

Під час здійснення відвідування забезпечило безперешкодний доступ до всіх приміщень суду. Супровід групи НПМ під час візиту здійснював керівник апарату суду, Дребот Ігор Георгійович.

Станом на 12.03.2026 у суді фактично працює 4 судді (згідно з штатним розписом – 6).

Суд розміщений у двоповерховій будівлі. У будівлі облаштовано два входи/виходи – основний (центральний), службовий (конвойний).

При вході до приміщення суду розміщується пост співробітників Служби судової охорони, які забезпечують пропускний режим та здійснюють реєстрацію відвідувачів суду, громадський порядок і захист усіх учасників судового процесу. Наявна система відеоспостереження та стаціонарний металодетектор арочного типу та безперешкодний доступ для маломобільних осіб (фото 3). Також групою НПМ з’ясовано, що на пості співробітників Служби судової охорони знаходиться медична аптечка для надання першої домедичної допомоги (фото 6).

У суді наявні 4 зали судових засідань, два з них використовуються для розгляду кримінальних справ – на першому та другому поверхах (фото 4, 5). Під час візиту НПМ перевірено обидві зали для розгляду кримінальних справ. Зали обладнані боксами для обвинувачених (підсудних), засуджених з огорожею зі спеціального

захисного скла, системою відеоконференцзв'язку, наявні в справному технічному стані кнопки виклику працівника суду для осіб з обмеженими можливостями, укомплектовані аптечки невідкладної медичної допомоги (фото 13).

Також, у залах для розгляду кримінальних справ наявні кварцові лампи та здійснюється щоденне кварцування приміщень відповідно до наявного графіку (фото 7).

Відповідно до пункту 6.5.1 Державних будівельних норм України В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 17.05.2010 № 175 (далі – ДБН Суди); пунктами 9, 10, 12 Інструкції організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів, затвердженого спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової адміністрації України, Генеральної прокуратури України від 26.05.2015 № 613/785/5/30/29/67/68 (далі – Інструкція), у приміщенні суду обладнано камери для обвинувачених (підсудних), засуджених осіб та приміщення для розміщення особового складу варти. Встановлена наявність відокремленого санітарного вузла для обвинувачених (підсудних), засуджених.

Вимогами пункту 6.5.2 ДБН Суди передбачено, що в кожному приміщенні суду камери для обвинувачених (підсудних), засуджених слід передбачати, виходячи з розрахунку, три камери на кожну залу судових засідань для розгляду кримінальних справ. У суді встановлена наявність шести таких камер, що відповідає вимогам розташування трьох камер на кожну залу судових засідань для розгляду кримінальних справ (фото 14). Групою НПМ встановлена відповідність площі камер до вимог пункту 6.5.2 ДБН Суди, згідно з яким, площа кожної камери для обвинувачених (підсудних), засуджених повинна бути не менше ніж 4,0 м^2. Наявний також окремий санітарний вузол для обвинувачених (підсудних), засуджених, що дозволяє забезпечити безпеку у суді. У камерах для утримання обвинувачених (підсудних), засуджених наявна припливно-витяжна вентиляція та достатнє освітлення.

Відповідно до вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статті 59 Конституції України та пункту 6.5.2 ДБН Суди у приміщенні суду обладнано кімнату для роботи адвоката з обвинуваченими (підсудними), засудженими, що робить можливою реалізацію їх права на захист (фото 12).

Відповідно до вимог пунктів 5.3.1, 5.3.2, 6.3.2 Державних будівельних норм В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.11.2018 № 327 (далі – ДБН Інклюзивність) щодо безбар'єрного простору, доступність приміщення суду для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення забезпечена належним чином:

наявні пандуси та поручні, як на вході до суду, так і в самому приміщенні суду (фото 2).

Шляхи руху в середині будівлі суду відповідають вимогам пункту 8.4.2 ДБН Інклюзивність, згідно з яким основний вхід у будівлю суду та початок сходів і пандусів позначений тактильними (рифленими) та контрастно забарвленими попереджувальними смугами.

Групою НПМ встановлена наявність санітарного вузла для маломобільних осіб на першому поверсі приміщення суду, який відповідає вимогам пункту 11.6 ДБН Інклюзивність.

Розроблений маршрут конвоювання є повністю ізольованим, конвоювання здійснюється закритими для сторонніх осіб коридорами і сходами, що захищені та заґратовані (фото 8). Конвоювання обвинувачених (підсудних), засуджених до суду здійснює Національна гвардія України.

Згідно з Вимогами щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579, у підвальному приміщенні Суду знаходиться найпростіше укриття, яке забезпечує можливість безпечного перебування громадян у разі оголошення повітряної тривоги.

Для спеціального автотранспорту варти та посадки (висадки) обвинувачених (підсудних), засуджених облаштовано окремий під'їзд та наявні місця для стоянки конвойних автомобілів (фото 9).

Всі поверхи будівлі забезпечені вогнегасниками, які відповідають технічним нормам та готові до використання за призначенням у разі потреби.

У ході відвідування групою НПМ обвинувачувані (підсудні), засуджені у приміщенні суду не перебували.

Попередні зауваження.

Попереднє відвідування суду групою НПМ здійснювалося 16.10.2024. За результатами попереднього відвідування НПМ встановлено порушення права на забезпечення безпеки у суді.

Слід зазначити, що станом на 12.03.2026 порушення, виявлені за результатами попереднього відвідування, не усунуті.

ІІ. ФАКТИ, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ

Порушення права на захист від катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання (стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, частина 1 статті 28 Конституції України).

1. У порушення пункту 20 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями та пункту 22.5 Європейських пенітенціарних правил, обвинувачені (підсудні), засуджені не мають доступу до питної води. Наявні бутлі для питної води, однак вода у них відсутня (фото 10).

Порушення права на забезпечення безпеки у суді (стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 27 Конституції України).

2. У порушення вимог пункту 15 Інструкції в суді відсутня система відеонагляду, зокрема в середині приміщення суду маршрут конвоювання має певні недоліки, зокрема відрізки, на яких відсутнє відеоспостереження, що може створювати додаткові ризики, пов'язані з можливим порушенням прав обвинувачених (підсудних), засуджених.

3. Згідно з пунктом 11 Інструкції, на вікнах залів судових засідань незалежно від поверховості встановлюються ґрати. Групою НПМ зафіксовано, що вікна зали судового засідання для розгляду кримінальних справ, як на першому, так і на другому поверсі не заґратовано, що негативно впливає на забезпечення безпеки у суді (фото 11).

ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області, Сторожинецькому районному суду Чернівецької області в межах їх компетенції:

1. Обладнати та встановити ґрати на вікнах залів судового засідання для розгляду кримінальних справ на обох поверхах, відповідно до пункту 11 Інструкції;

2. Усунути недоліки, зокрема відрізки, на яких відсутнє відеоспостереження маршруту конвоювання обвинувачених (підсудних), засуджених від камер до зали судових засідань для розгляду кримінальних справ № 2, встановивши додаткові камери відеонагляду згідно з пунктом 15 Інструкції.

3. Забезпечити вільний доступ обвинувачених (підсудних), засуджених до чистої питної води.

До звіту додаються: фотофіксація на 2 арк. в 1 прим.

Керівник групи НПМ

Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Анастасія ЮРКУ**

Фотофіксація

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4





Фото 5



Фото 6



Фото 7	Фото 8
	
Фото 9	Фото 10
	
Фото 11	Фото 12
	
Фото 13	Фото 14
	