Омбудсман України
Ombudsman of Ukraine

ЗВІТ

про результати відвідування Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області

14.10.2026

м. Черкаси, 2026 рік

І. ВСТУП

Для виконання функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, на підставі статей 13, 19[1], 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 14.10.2026 групою НПМ здійснено відвідування Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області (далі – суд, установа).

Відвідування здійснювали члени групи НПМ:

Строкань Сергій Ігоревич, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Вовк Вікторія Миколаївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (керівник групи НПМ);

Тарановська Юлія Анатоліївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Проценко Людмила Петрівна, представник громадської організації.

Загальна інформація.

Загальна інформація. Заклад знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 76, Золотоніський р-н, Черкаська обл., 19702.

Керівництво суду:

Середа Людмила Василівна, голова суду, на посаді з 17.04.2026;

Наумейко Наталія Іванівна, керівник апарату суду, на посаді з 02.11.2012.

Штатна чисельність працівників суду – 44 штатних одиниць, з них штатна чисельність суддів – 9 (в тому числі 1 відряджена).

Суд розміщений у п’ятиповерховій будівлі, в якому розміщено 5 залів судових засідань. На 1-му поверсі розташовані 2 зали для розгляду кримінальних справ, в яких знаходяться кабіни для підсудних із захисного скла та наявне обладнання для проведення судових засідань у режимі відео-конференції.

Центральний вхід до будівлі обладнаний бічним пандусом та є кнопка виклику. Варто зауважити, що пандус потребує ремонту (фото № 1, № 2, № 3).

Пропускний режим та охорону суду здійснюють працівники Служби судової охорони, пост яких знаходиться на 1 поверсі суду (фото № 4).

Конвоювання здійснює Територіальне управління Служби судової охорони у Черкаській області. В приміщенні суду розміщена кімната конвою та 4 камери для утримання підсудних (засуджених) осіб, які обладнані лавами, металевими ґратами на вікнах, зовнішніми запорами на дверях. Двері в камерах обладнані оглядовими віконцями з металевими ґратами, та відповідно до вимог, відчиняються в бік коридору.

Вікна в залах судових засідань та коридорах заґратовані (фото № 5).

Всі поверхи будівлі забезпечені вогнегасниками, які перевірені та готові до використання за призначенням у разі потреби.

У блоці, де розміщені камери для підсудних (засуджених), передбачено спеціальний санвузол, який обладнаний умивальником, унітазом та урною для сміття (фото № 6).

Також в приміщенні суду на першому поверсі наявний санвузол для маломобільних груп населення (фото № 7).

У відповідності до вимог пункту 20 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, затверджених Економічною та Соціальною радою Організації Об'єднаних Націй та пункту 22.5 Європейський пенітенціарних правил, затверджених Комітетом міністрів Ради Європи від 12.11.1987 забезпечується доступ обвинувачених (підсудних), засуджених до питної води (фото № 8).

Також організовано доступ обвинувачених (підсудних), засуджених до питної води, у відповідності до вимог пункту 12 Інструкції з організації конвоювання та тримання в судах підсудних (засуджених) за вимогою судів, затвердженого спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової адміністрації України, Генеральної прокуратури України від 26.05.2015 № 613/785/5/30/29/67/68 (далі – Інструкція).

У приміщенні також наявні укомплектовані аптечки для надання невідкладної домедичної допомоги особам у разі потреби. Крім того, наявна автоматична система сповіщення про пожежну небезпеку.

У приміщенні суду встановлено інформаційні стенди з наявною інформацією про графік прийому громадян, телефони гарячих ліній Державної судової адміністрації України, даними про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, надання безоплатної правової допомоги, правила та обов'язки учасників судових процесів тощо (фото № 9).

Попередні зауваження.

Попереднє відвідування групи НПМ здійснено 26.04.2024, за результатами якого виявлено такі порушення та недоліки:

- умови доступу до будівлі суду не приведено у відповідність до потреб маломобільних груп населення, не відповідають вимогам п. 5.3.2 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»
- розміри камер для обвинувачених (підсудних), засуджених у приміщенні суду, не відповідають вимогам п. 6.5.2. ДБН В.2.2-26:2010 "Суди" (далі – ДБН) щодо забезпечення площі не менше 4 м²;
- не забезпечено необхідну кількість камер для розміщення підсудних (засуджених) відповідно до вимог пункту 6.5.2 ДБН;
- не облаштовано кімнату для роботи адвоката з обвинуваченими (підсудними), засудженими;

- у будівлі суду не облаштовано укриття.

Слід зазначити, що недоліки та порушення, виявлені за результатами попереднього відвідування, не усунуті, надані рекомендації не виконані

-

ІІ. ФАКТИ, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ

Порушення права осіб на рівний доступ до правосуддя (статті 21 Конституції України, статті 9 та 13 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю).

1. Пандус знаходиться в аварійному стані, та у порушення вимог п. 5.3.2 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», у нього відсутні поручні (фото № 1, № 2, № 3).

Порушення права на гідні умови тримання (стаття 25 Загальної декларації прав людини, стаття 48 Конституції України).

2. Під час відвідування приміщень суду встановлено факт порушення вимог п. 6.5.2. ДБН, де визначено, що кількість камер для підсудних (засуджених) слід передбачати виходячи з розрахунку три камери на кожен зал судових засідань для розгляду кримінальних справ. Беручи до уваги викладене, в зазначеному суді, де розташовано дві зали судових засідань для розгляду кримінальних справ, має бути обладнано шість камер. Натомість в суді розміщено лише чотири камери для тримання обвинувачених, підсудних (засуджених), що може порушувати вимоги роздільного розміщення чоловіків та жінок, дорослих та неповнолітніх, а також ізольованого тримання осіб, котрим заборонено спілкування між собою.

3. У порушення вимог п 6.5.2. ДБН, розміри площ камерних приміщень не відповідають нормативним вимогам. Згідно з результатами вимірювання, проведеногь із застосуванням технічого засобу (лазерного далекоміра), фактична площа першої камери становить 1,000 м^2, а другої 1,182 м^2.Слід зазначити, що відповідно до ДБН передбачено, що площа кожної камери для підсудних (засуджених) повинна бути не менше ніж 4,0 м^2 (фото № 10, № 11).

Порушення права на професійну правничу допомогу (стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 59 Конституції України).

4. У порушення вимог п. 6.5.2 ДБН, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 59 Конституції України у приміщенні суду не обладнано кімнату для роботи адвоката з підсудними (засудженими), що унеможливлює реалізацію їх права на захист. Комітет із запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню у 21-ій Загальній доповіді наголошує на необхідності проведення зустрічі адвоката із затриманою особою у приватному порядку, віч-на-віч для того, щоб затримана особа відкрито говорила яким чином з нею поводяться. Комітет не вбачає жодної

необхідності відступати від принципу конфіденційності зустрічей між адвокатом і зацікавленою особою.

Порушення права на забезпечення безпеки у суді.

5. Тимчасове укриття в суді не облаштовано, що є порушенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579.

ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України у Черкаській області:

1.1. Привести у відповідність умови доступу до будівлі суду для маломобільних груп населення;

1.2. Забезпечити збільшення розмірів камер для обвинувачених (підсудних), засуджених у приміщені суду до 4 м^2 відповідно до вимог пункту 6.5.2 ДБН;

1.3. Обладнати в установі необхідну кількість камер для розміщення підсудних (засуджених) відповідно до вимог пункту 6.5.2 ДБН;

1.4. Обладнати в суді кімнату для роботи адвоката з обвинуваченими, підсудними (засудженими);

1.5. Облаштувати у будівлі суду укриття.

Додаток: фотоматеріали на 4 арк.

Керівник групи НПМ

Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини **Вікторія ВОВК**

Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5




Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9




Фото 10



Фото 11

