Омбудсман України
Ombudsman of Ukraine

# ЗВІТ

**про результати відвідування відділення поліції № 1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області**
**07.10.2026**

**м. Тернопіль, 2026**

## І. ВСТУП

На виконання функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, на підставі статей 13, 19[1], 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 07.10.2026 групою НПМ здійснено відвідування відділення поліції № 1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (далі – ВП, відділення поліції).

Відвідування здійснювали члени групи НМП:

**Пастернак Мар'яна Романівна**, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (керівник групи НПМ);

**Сапужак Софія Михайлівна,** головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

**Кручова Соломія Михайлівна**, представниця громадської організації;

**Яцун Уляна Степанівна**, представниця громадської організації;

**Коновалова Вікторія Віталіївна**, представниця громадської організації.

Відвідування відбулося у присутності Хайдарова Руслана Володимировича, т.в.о. начальника ВП, майора поліції.

**Загальна інформація**

ВП знаходиться у триповерховій адміністративній будівлі за адресою: вул. Волинська 7, м. Ланівці, Кременецький р-н, Тернопільська обл., 47400 (фото 1).

Керівництво: Чоловський Микола Сергійович, начальник ВП, майор поліції.

Станом на день відвідування штатна чисельність особового складу ВП становила 59 посад, з яких 5 посад залишалися вакантними.

При вході до відділення поліції облаштовано пандус з бічними поручнями для маломобільних груп населення, наявна вивіска з повною назвою установи (фото 2), кнопка виклику чергового, скринька для заяв, скарг та пропозицій (фото 3).

Під час відвідування ВП, затримані особи у відділенні поліції не утримувались.

На стінах вестибюлю наявні інформаційні стенди з інформацією про керівництво органу, графік прийому та іншою довідковою інформацією (фото 4).

У черговій частині ВП міститься перелік закладів охорони здоров'я, де впроваджена замісна підтримувальна терапія, а також наявні універсальні аптечки для надання домедичної допомоги, наповнені лікарськими засобами з актуальним строком придатності.

У ВП облаштовано кімнату для конфіденційного побачення з адвокатом (фото 5), для проведення слідчих (розшукових) дій (фото 6), приймальню

громадян (фото 8). Також у відділенні поліції обладнано санвузол для маломобільних груп населення (фото 7).

Відповідно до вимог частини першої статті 12 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати медичну допомогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1115, працівники ВП пройшли підготовку щодо володіння знаннями і практичними навичками надання домедичної допомоги та отримали відповідне посвідчення.

У посадових інструкціях працівників ВП передбачені положення про заборону катувань відповідно до статті 10 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

Відповідно до вимог Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18.12.2018 № 1026, усі камери відеоспостереження наявні у ВП встановлено з можливістю архівації даних строком не менше 30 діб.

Протягом першого – третього кварталів 2026 року співробітниками ВП було затримано 7 осіб в межах кримінального процесуального законодавства та 25 осіб за вчинення адміністративного правопорушення.

Службові особи ВП забезпечують інформування про затримання осіб орган (установу), уповноважений надавати безоплатну правничу допомогу, фіксуючи час повідомлення та дані посадової особи, яка його отримала, у журналі інформування центрів з надання безоплатної правничої допомоги затриманим.

Під час відвідування групою НПМ оглянуті службові кабінети співробітників ВП, предметів, які можуть бути застосовані для катування чи психологічного тиску, не виявлено.

Фактів заподіяння працівниками ВП тілесних ушкоджень затриманим особам під час відвідування відділення поліції представниками НПМ не встановлено.

У ВП облаштовано «пункт незламності», а також наявне протирадіаційне укриття № 74188 (фото 9), запас води (фото 10) та генератори, що дозволяють забезпечувати безперебійну роботу підрозділу у випадку відключення електроенергії.

**Попередні зауваження.**

Попереднє відвідування ВП групою НПМ здійснено 12.05.2025.

За результатами попереднього відвідування надано рекомендації:

**Головному управлінню Національної поліції в Тернопільській області:**

забезпечити контроль за усуненням порушень, виявлених в ході відвідування відділення поліції;

розглянути можливість фінансування ремонтних робіт для відновлення роботи кімнати для затриманих.

**Відділенню поліції № 1 Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області:**

вжити заходи щодо облаштування кімнати для затриманих;

забезпечити належне ведення службової документації, зокрема журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до органу (підрозділу) поліції;

організувати особовому складу відділення поліції сертифіковані тренінги з надання домедичної допомоги;

забезпечити у черговій частині ВП перелік закладів охорони здоров'я, де впроваджена ЗПТ, визначений Додатком 1 Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної служби України з контролю за наркотиками від 22.10.2012 № 821/937/1549/5/156;

облаштувати кімнату для конфіденційного побачення затриманого із захисником відповідно до ІІ розділу Переліку приміщень і устаткування чергової служби органу (підрозділу) поліції, закладу освіти та поліцейських первинної комунікації фронт-офісів (додаток 2 до Інструкції з організації діяльності чергової служби в Національній поліції України);

створити відповідні умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-поводирів, відповідно до норм Державних будівельних норм В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.11.2018 № 327 (далі – ДБН Інклюзивність).

У ході відвідування групою НПМ встановлено, що надані рекомендації виконано частково.

## ІІ. ФАКТИ, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ

**Порушення права на захист від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання (стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 28 Конституції України).**

1. У порушення підпункту 1 пункту 1 розділу VII Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України, затвердженої наказом МВС України від 23.05.2017 № 440 (далі – Інструкція), у ВП кімната для затриманих (далі – КЗ) не функціонує, оскільки її роботу призупинено на підставі наказу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області від 26.06.2019 № 1475 «Про призупинення функціонування окремих кімнат для затриманих» через невідповідність національним та міжнародним стандартам.

Відповідальні службові особи ВП повідомили представникам групи НПМ, що після складення відповідних процесуальних документів затриманих негайно доставляють до ізолятора тимчасового тримання (далі – ІТТ).

**Порушення права на життя (стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 27 Конституції України).**

2. У ВП наявний план евакуації та вогнегасники, однак у порушення Правил пожежної безпеки, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, ВП не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією.

3. При перевірці придатності вогнегасників до застосування, було встановлено, що всі вони є придатні для використання в разі виникнення пожежі. Разом з тим, розміщення вогнегасників у приміщенні відділення поліції не відповідає вимогам пункту 6 Розділу 3 Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.02.2018 за № 225/31677, де зазначено, що переносні вогнегасники розміщують шляхом навішування за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або встановлюють у пожежні шафи пожежних кранкомплектів, на пожежні щити, стенди, підставки та спеціальні тумби.

**Порушення права на професійну правничу допомогу (стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 59 Конституції України, стаття 213 Кримінального процесуального кодексу України).**

4. У порушення вимог пункту 18 розділу VI Інструкції у ВП не забезпечено належних умов для проведення конфіденційних побачень затриманих осіб із захисниками.

Під час відвідування встановлено, що у відділенні поліції наявна кімната для конфіденційного побачення затриманої особи із захисником. Водночас зазначене приміщення облаштоване не в повному обсязі та не відповідає встановленим вимогам щодо його обладнання й організації належного контролю за перебуванням у ньому затриманих осіб.

Зокрема, у кімнаті відсутня камера відеоспостереження, приміщення перебуває поза межами візуального контролю інспектора з дотримання прав людини.

Крім того, усупереч вимогам пункту 93 розділу 2 Переліку приміщень і устаткування чергової служби органу (підрозділу) поліції, закладу освіти та поліцейських первинної комунікації фронт-офісів, у кімнаті відсутній телефонний апарат прямого зв’язку з оперативним черговим (фото 5).

**Порушення прав осіб з інвалідністю (статті 9, 13 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, статті 21 Конституції України).**

5. Відповідно до вимог ДБН Інклюзивність доступність для маломобільних груп населення повинна забезпечуватися фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом.

У порушення вимог пункту 8.3.1 ДБН Інклюзивність приміщення ВП не у повній мірі пристосоване для відвідування маломобільними групами населення.

6. Всупереч вимогам пункту 8.4.2.4. ДБН В.2.2-40:2018 сходинки при вході до відділення поліції не промарковані та не контрастують у відношенні до інших сходинок сходового маршу і до горизонтальних площадок сходового маршу.

## ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ

**1. Головному управлінню Національної поліції в Тернопільській області:** забезпечити контроль за усуненням порушень, виявлених в ході відвідування відділення поліції.

**2. Відділенню поліції № 1 (м. Ланівці) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області:**

1. Вжити заходів спрямованих на відновлення функціонування та облаштування КЗ відповідно до міжнародних та національних стандартів.
2. Обладнати ВП автоматичною пожежною сигналізацією.
3. Розмістити вогнегасники відповідно до встановлених вимог.
4. Забезпечити обладнання кімнати для конфіденційного побачення з адвокатом відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів.
5. Створити для маломобільних груп населення відповідні умови доступу до приміщень ВП.

Додаток: фототаблиця на 3 арк.

**Керівник групи НПМ**
**головний спеціаліст Відділу**
**сприяння роботі регіональних**
**представництв Секретаріату**
**Уповноваженого Верховної**
**Ради України з прав людини** **Мар'яна ПАСТЕРНАК**

Додаток

Фототаблиця до звіту

Фото 1



Фото 2




Фото 3



Фото 4




Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8




Фото 9




Фото 10

