Омбудсман України
Ombudsman of Ukraine

ЗВІТ

про результати відвідування спеціального автомобіля конвойної служби Головного управління Національної поліції в Закарпатській області

18.02.2026

м. Ужгород, 2026 р.

І. ВСТУП

Для виконання функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, на підставі статей 13, 19[1], 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 18.02.2026 групою НПМ здійснено відвідування спеціального автомобіля на базі Ford Transit, номерний знак 0810 конвойної служби Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (далі – спеціальний автомобіль, автомобіль).

Відвідування здійснювали члени групи НПМ:

Крючков Андрій Миколайович, представник Уповноваженого у Закарпатській області (керівник групи НПМ);

Чижмар Ганна Миколаївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Сливка Владлена Іванівна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Лівак Євген Юрійович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Тарабій Мирослава Володимирівна, представник громадськості.

Загальна інформація.

Спеціальний автомобіль оглянуто на території Тячівського районного суду Закарпатської області за адресою: 90500, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Незалежності, 120.

Огляд автомобіля проведено у присутності Гриня Василя Юрійовича, поліцейського охорони взводу №2 роти конвойної служби Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Групою НПМ було обстежено спеціальний автомобіль на базі Ford Transit, номерний знак 0810 (фото 1- 4).

Станом на момент відвідування групою НПМ спеціального автомобіля особи, які підлягали конвоюванню, у ньому не перебували у зв’язку з їх поміщенням до камер для затриманих та взятих під варту осіб Тячівського районного суду Закарпатської області (далі – суд). Під час зазначеного конвоювання до приміщення суду було доставлено 5 осіб.

Спеціальний автомобіль розрахований на перевезення 9 конвойованих та 6 конвоїрів. Для піднімання до кузова наявна одна сходинка, розташована на зручній для користування висоті 0,35 м від опорної поверхні (фото 5, 6, 7).

До кузова спеціального автомобіля ведуть металеві двері. Для полегшення підйому людей до кузова спеціального автомобіля праворуч від дверного отвору з внутрішньої сторони обладнано вертикальний металевий поручень контрастного забарвлення (фото 9).

У салоні кузова наявний стелаж для особистих речей затриманих, обладнано три сидіння з пасками безпеки, наявні перегородки між камерами. Загальна кількість камер спеціального автомобілю: 6 – з них 5 одномісних та 1 загальна. Гострі (небезпечні) місця у внутрішніх приміщеннях спеціальних автомобілів відсутні.

Кожна камера обладнана лавами для сидіння, на протилежних від сидінь стінах камер обладнано горизонтально орієнтовані пристінні поручні для запобігання втрати рівноваги під час руху (фото 9).

У кузові наявна вентиляція, штучне освітлення та аварійний люк.

Спеціальний автомобіль укомплектовано медичною аптечкою з актуальними термінами придатності ліків та вогнегасником (фото 10, 11).

Ведеться дорожній журнал конвойного наряду (фото 12).

Відвідування спеціального автомобіля групою НПМ здійснювалось вперше.

ІІ. ФАКТИ, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ

Під час відвідування спеціального автомобіля фактів порушення прав людини не виявлено.

Додаток: фототаблиця на 2 арк.

Керівник групи НПМ
Представник Уповноваженого
в Закарпатській області **Андрій КРЮЧКОВ**

Фототаблиця



Фото 1 	**Фото 2** 
Фото 3 	**Фото 4** 
Фото 5 	**Фото 6** 

Фото 7 	**Фото 8** 
Фото 9 	**Фото 10** 
Фото 11 	**Фото 12** 